

写真記録 第1章

地震動被害

震度6強という、立っている事すらできない激しい揺れにより、建物の躯体や屋根・壁等の被害が広範囲で起き、震災後屋根にビニールシートを被せた家がかなり目立った。しかし、被害軒数が多くて修理のめどが立たず、その光景はしばらくの間続いた。

大きな被害を受けた建物は、震災後取り壊しが始まり、市内では空き地が目立った。
住宅は建て替えを行う家が多かったが、店舗はそのまま閉店や廃業してしまうところもあった。



増田

① 平成23年3月16日 個人



閑上の倒壊した家屋、その後津波が襲来した。

② 平成23年3月11日 (株)ささ圭



大手町

③ 平成23年3月12日 名取市



増田

④ 平成23年3月17日
個人


大手町

⑤ 平成23年3月12日
個人

手倉田


⑥ 平成23年3月15日
個人

日付は撮影日です。
日付の後の氏名や会社名等は
写真提供者です(敬称略)。
なお、提供者名は最後のページ
にもまとめて掲載しています。



田高

⑦ 平成23年3月12日
個人



⑧ 日付不明
名取岩沼農業協同組合



高館川上



手倉田

⑩ 平成23年3月15日
個人




植松 地震動により被害を受けた店舗

⑪ 平成23年3月20日 個人



田高

⑫ 平成23年3月24日 個人



手倉田

⑬ 平成23年3月16日 個人



手倉田

⑭ 平成23年3月12日 個人



手倉田

⑮ 平成23年3月12日 個人



愛島笠島

JAの米倉庫

⑯ 日付不明
名取岩沼農業協同組合

名取市役所内部

⑯ 平成23年3月11日
名取市

美田園

ホームセンター内

⑰ 日付不明
スーパービバホーム新名取店

名取市役所ロビー

⑰ 平成23年3月12日
名取市

植松

⑱ 平成23年3月12日
(株)ウェルネス伯養軒

名取市図書館のカウンター付近

市図書館・増田公民館・市民活動支援センターは、建物が古かったこともあり地震動の被害が大きく、使用不能となった。

⑲ 平成23年3月12日
名取市



㉒ 平成23年3月12日 個人



㉔ 平成23年3月22日 個人

大手町

ブロック塀の倒壊

㉓ 平成23年3月13日 個人



段差ができ、通行止めとなった橋

大手町

㉕ 平成23年6月23日 名取市





閑上5丁目

液状化現象

閑上・下増田地区を中心に液状化現象が起きたが、沿岸部はその後津波に襲われたため、具体的な確認が行えなかった。

③1 平成23年3月11日
(株)ささ圭



閑上5丁目

液状化現象により電柱が埋没、道路には砂と水が広がっている。

③2 平成23年3月11日
(株)ささ圭



高館吉田

停電により信号機が消えた交差点で、交通整理をする警察官

信号は、広範囲に長時間作動せず、復旧するまで大変危険な状況だった。

③3 平成23年3月11日
名取市